

Alerta de fatalidad

FATALIDAD EN LA MINA - El 17 de julio de 2023, un minero murió mientras realizaba reparaciones en una trituradora giratoria. Cuando un componente estaba siendo suspendido por una grúa, una argolla de elevación soldada al componente se soltó golpeando al minero.



Buenas Prácticas

- Asegúrese de que todos los mineros se mantienen alejados de la energía almacenada mientras realizan reparaciones.
- Un soldador certificado debe soldar cualquier argolla de izado y asegurarse de que la varilla de soldadura es adecuada para los materiales unidos.
- Examine el equipo de izado y los puntos de conexión en busca de grietas o deformaciones antes de proceder al izado.
- Utilice cuerdas y correas de baja energía para minimizar los efectos de rebote cuando los objetos se rompen.

Es la 25ª víctima mortal registrada en 2023, y la 11ª clasificada como "Maquinaria"

La información facilitada en este aviso se basa únicamente en datos preliminares y no representa determinaciones definitivas sobre la naturaleza del accidente ni conclusiones sobre la causa de la víctima mortal.

[msha.gov](https://www.msha.gov) | askmsha@dol.gov | [@MSHA_DOL](https://twitter.com/MSHA_DOL)