

Alerta de fatalidad

FATALIDAD EN LA MINA - El 20 de abril de 2023, un trabajador contratado murió mientras retiraba la placa lateral de una criba agitadora.



Buenas prácticas

- Bloquee los componentes de la maquinaria contra el movimiento antes de comenzar el mantenimiento o las reparaciones.
- Asegúrese de que el material de bloqueo se instala correctamente y tiene el tamaño y la resistencia adecuados para soportar y estabilizar la carga.
- Asegúrese de que los mineros se sitúan en un lugar seguro y lejos de posibles puntos de pellizco.
- Formar a los mineros en procedimientos de trabajo seguros y en el reconocimiento de peligros. Supervise rutinariamente al personal para asegurarse de que siguen los procedimientos de trabajo seguro.

Es la 17ª víctima mortal registrada en 2023, y la sexta clasificada como "Maquinaria".

La información facilitada en este aviso se basa únicamente en datos preliminares y no representa determinaciones definitivas sobre la naturaleza del accidente ni conclusiones sobre la causa de la víctima mortal.

Notificar accidentes y situaciones peligrosas: 1-800-746-1553

[msha.gov](https://www.msha.gov) | askmsha@dol.gov | [@MSHA DOL](https://twitter.com/MSHA_DOL)