


Precauciones con la Electricidad



Serie De Mejores Práctica BP-58-S



En años recientes, la industria de Atracita a experimentado un sin numero de fatalidades relacionadas con la electricidad.

Varias de estas fatalidades involucraron mineros ejecutando asignaciones de trabajo rutinarios, NO asociados con trabajo electrico.

Algunos de estos accidentes ocurrieron en la superficie y involucraron contacto con lineas de alto voltaje energizadas y la falta de clausurar acceso a, o rotular con etiquetas, equipos eléctricos defectuosos.

RECUERDE:

- Las inspecciones eléctricas minuciosas son necesarias para localizar la mayoría de las faltas eléctricas
- Todo trabajo eléctrico debe ser realizado u observado por un electricista calificado.
- Las condiciones mojadas o húmedas, presentes en la mayor parte de minas de antracita, considerablemente aumentan la necesidad de inspeccionar y mantener los equipos eléctricos.
- Debe asumir que todos los conductores eléctricos están activados o energizados y el contacto directo debe ser evitado lo mas posible.

Llegue a Casa Vivo

**Departamento de Trabajo de los Estados Unidos
Administración de Seguridad y Salud de Minas
Visite la página electrónica de MSHA en www.msha.gov**

March 2012