

# Instalador de Pernos de Techos (Antracita)



## Serie de Mejores Prácticas BP-60-S

La industria de antracita de Pensilvania ha sufrido varios accidentes mortales mientras mineros instalaban soportes de techo y laterales. Varios de estos mineros estaban trabajando al frente de los soportes, una práctica mortal, a nivel nacional.

Además, también resultó herido un minero y sólo lo salvo el dosel continuo de la mina, esto impidió otra fatalidad.

### **Para evitar que usted se convierta en la próxima estadística:**

- Siempre revize el techo y los laterales antes de pasar al lado de trabajo de la mina a instalar soportes temporeros.
- Sepa(Conozca) su plan de control de techos y requisitos laterales e instale soportes adicionales donde sean necesarios.
- Tome un minuto o dos para observar que el área que a de ser apoyada. Busque por grietas u otras indicaciones de que hay faltas presentes
- Prepare, de antemano, siempre que le sea posible, una lista de los materiales necesarios.
- Cuando los soportes instalados indican la presencia de carga excesiva, instalen los soportes de alivio adicionales a partir de la entrada de la mina, avanzando hacia el área que necesita los soportes adicionales.
- Nunca trabaje cerca de los soportes a menos que no sea para instalar nuevos soportes.

*Llegue a Casa Vivo*

*Departamento de Trabajo de los Estados Unidos  
Administración de Seguridad y Salud de Minas  
Visite la página electrónica de MSHA en [www.msha.gov](http://www.msha.gov)*

*Febrero 2012*