

Trabajando Alrededor de Silos, Tolvas, y Túneles de Trasvase



Serie de Mejores Prácticas BP-64-S

Se han producido muertes en la industria de antracita alrededor de los silos, las tolvas y los túneles de trasvase en donde los mineros estaban usando una barra para romper masas de material congelado que estaban en las cargas siendo transportadas desde reservas de material congelado

Cuando esté trabajando alrededor de silos, tolvas y túneles de trasvase, RECUERDE de;

- Establecer procedimientos de trabajo seguros para cualquier trabajo a llevarse a cabo en estas áreas.
- Comuníquese con frecuencia con otros mineros.
- Nunca trabaje sobre material frizado que esta alimentando los silos, tolvas y/o túneles de trasvase.
- Desconecte y bloquee los circuitos que controlan la alimentación energética antes de entrar a estas áreas..
- Use siempre un cinturón de seguridad, cintas o una lema al entrar en estas áreas, con una segunda persona asistiendo en la lema.
- Evité el trabajar alrededor de agujeros laborales para alimentar túneles de trasvase a pie y si es necesario, no trabaje con su espalda hacia el enpinamiento de la reserva del material, el cual puede moverse y deslizarse sin aviso alguno.
- Séa especialmente consciente de estos riesgos durante los meses de invierno.

No seas el próximo minero que sé asfixie!!!

Alegue a Casa Nua

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos
Administración de Seguridad y Salud de Minas
Visite la página electrónica de MSHA en www.msha.gov

August 2000