



# SEGURIDAD INVERNAL BUENAS PRÁCTICAS

Para minas de superficie y subterráneas



## MINAS DE SUPERFICIE

Lleva calzado que se agarre.

Retire o limpie la nieve y el hielo con regularidad.

Compruebe los muros altos, los bancos y las calzadas después de la lluvia, la helada o el deshielo.

Compruebe si hay peligros de resbalones y tropiezos y mejore la tracción aplicando arena o sal.

Conduzca despacio, mantenga una distancia de seguridad entre vehículos y lleve siempre puesto el cinturón de seguridad.

Mantener el equipo para que funcione con seguridad en climas fríos, incluido el examen de fugas de escape.



## MINAS SUBTERRÁNEAS

Lleva calzado que se agarre.

Ventilar adecuadamente la mina.

Aplique cantidades abundantes de polvo de roca.

Examine el equipo en busca de fugas de escape.

Retire o limpie la nieve y el hielo con regularidad.

Realizar exámenes frecuentes de la mina.

Compruebe si hay peligros de resbalones y tropiezos y mejore la tracción aplicando arena o sal.

Mantener el equipo para que funcione con seguridad en climas fríos, incluido el examen de fugas de escape.

[msha.gov/winter-safety](https://www.msha.gov/winter-safety)