




# Alerta de Seguridad

## Accidentes en minería de tajo largo

Desde enero de 2013 hasta marzo de 2023, se han producido 545 accidentes en tajos largos de minas de carbón subterráneas, que han causado siete muertos y 333 heridos graves. Estos accidentes se produjeron cuando los mineros realizaban trabajos rutinarios como palear carbón, trabajar en escudos, mover equipos, instalar brocas en tambores de corte e instalar soportes de tierra suplementarios en el frente y el techo durante la recuperación de equipos de tajo largo.



### Buenas Prácticas

- Siga el Plan de Control de Techos aprobado y capacite a los mineros en los requisitos del plan.
- Nunca se desplace ni trabaje bajo un techo sin soporte.
- Examine el techo, el frente y las nervaduras desde una posición segura.
- Corrija las condiciones peligrosas del techo, la cara o las nervaduras antes de permitir cualquier trabajo o desplazamiento en la zona afectada y durante la recuperación del tajo largo.
- Esté alerta a las condiciones cambiantes del techo y las nervaduras, especialmente durante la recuperación del tajo largo.
- Instale soportes de techo temporales (postes, gatos, cunas) según sea necesario.

Informe de accidentes y situaciones peligrosas 1-800-746-1553

[msha.gov](https://www.msha.gov) | [askmsha@dol.gov](mailto:askmsha@dol.gov) | [@MSHA\\_DOL](https://twitter.com/MSHA_DOL)