

Alerta de seguridad

Transportadores de personal

Desde 2018, se han producido siete muertes de mineros que operaban vehículos de transporte de personal. Estos accidentes podrían haberse evitado si los operadores de minas: 1) dispusieran de procedimientos adecuados para garantizar el viaje seguro de los vehículos de transporte de personal, 2) mantuvieran en buen estado los sistemas de freno y 3) capacitaran a los mineros sobre la operación segura de los vehículos de transporte de personal.



Un minero resultó mortalmente herido mientras operaba un vehículo de transporte de personal. Mientras descendía por la pendiente de una mina, el vehículo perdió el control, se estrelló en la parte inferior de la pendiente y el minero quedó atrapado debajo.



Un minero resultó mortalmente herido mientras viajaba en un vehículo de transporte de personal. La parada de emergencia se activó en una pendiente ascendente, provocando que el vehículo perdiera el control, volcara y el minero quedó atrapado debajo.

Mejores prácticas

- Mantenimiento de los componentes de dirección y freno.
- Realice inspecciones preoperativas adecuadas de los equipos móviles. Corregir cualquier defecto que afecte la seguridad antes de operar el equipo móvil.
- Etiquetar y retirar del servicio los equipos cuando se encuentren defectos que afecten la seguridad y que no puedan corregirse.
- Mantenga las calzadas libres de escombros, agua excesiva, barro y otras condiciones que afecten a la capacidad del operador para controlar el equipo móvil.
- Opere el equipo móvil a velocidades acordes con el tipo de equipo, las condiciones de la calzada, las pendientes, las autorizaciones y la visibilidad.
- Capacitar a los mineros sobre la seguridad de los vehículos de transporte de personal.

Informe accidentes y condiciones peligrosas: 1-800-746-1553

[msha.gov](https://www.msha.gov) | askmsha@dol.gov | [@MSHA_DOL](https://twitter.com/MSHA_DOL)